

34-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (4) 82

Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6072682,39
Y= 586844,91

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		133,37	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		133,37	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,72	131,65		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,72	131,65		
	Nr.3	PVC	110	Viršus			Objektas: 01-2013019	
				Apačia	1,72	131,65		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrinė  V.Augūnas	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
				Apačia				
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	