

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (85) 83

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūsiai



Horizontalūsiai



X= 6072676.31
Y= 586829.76



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,44	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PVE	110	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augėnas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	