


33-C-11-19B-2

Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 19b	KORTELE	33-C-11 77/34-0245
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2017	Vilnius	Verkių Riešės
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Priirišimo brėžinys



Horizontalinis

 $\oplus$ $x=6071756.66$
 $y=586238.18$


Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6
Dangtis	ket.	650		118.11	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	118.11	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	1000	2.26	115.85	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.56	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia 2.56	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia 2.32	
					2017.11.24 (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sadarė)