

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.142

Vilnius
(Miestas)


Visalaukio
(gatvė)

33-C-3 (77/34-0226)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



2 ⊕ 142



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 3		
Dangtis		KET	700	—		133.59	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			133.59	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	1.37		132.22	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	1.46	132.13			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.48	132.11			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2017 m. 10 mėn.24 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					