

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Inžinierio pavadinimas)


Kortelė Nr. (30) 202

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žaliųjų ežerų g.
(gatvė)33-C-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607204,72
Y= 586176,28



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	350	—		130,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	400	—		—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,19	126,86	
	Nr.2	PVC	315	Viršus			
				Apačia	3,19	126,86	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-23019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
						2010 m. 07 mėn.	(Irengimo tyrinėjimo data)