

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 46 122

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragučio g.
(gatvė)


33-C-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072143,42
Y= 586533,76


Vertikalusis



Horizontalusis



Ragučio g.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9	
Dangtis		KET	650	—	132,05	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	132,05	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	100	2,65	129,40	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	129,28	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia 2,77			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	129,28		
				Apačia 2,77			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  V. Augėnas
				Apačia			
			Viršus		2010 m. 04 mėn.		
			Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	