

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42/133

Vilnius
(Miestas)




Balsiai Ragučio g. - Austejos 33-C-4
(gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis		KET	650	—		132,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,30	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,75		129,55	Pastabos:
Vamzužiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	2,18	130,12	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	140x6,6	Viršus	2,20	130,10	
				Apačia			
	Nr.3	PE	200x11,9	Viršus	2,18	130,12	Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4	PE	110x6,6	Viršus	2,20	130,10	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Auganas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			