

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42 133

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragučio g.
(gatvė)



Austejos 33-c-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis


Horizontalusis



$x = 6072140,57$
 $y = 586585,36$

ZMG
Z

2,84 Ragučio g.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	132,30	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	132,30	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,75	129,55	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 2,18 130,12 Apačia	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	140x6,6	Viršus 2,20 130,10 Apačia	
	Nr.3	PE	200x11,9	Viršus 2,18 130,12 Apačia	Objektas: 01-273019
	Nr.4	PE	140x6,6	Viršus 2,20 130,10 Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)