

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (38) 142

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

33-C-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X = 6072140,42
Y = 586642,83



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	150	—		132,09	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,09	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,23	129,86	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,23	129,86	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	2,26	129,83	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							