

-58-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 110 18

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-C-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072221,59
Y= 586502,69



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,78	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,86 130,92	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,86 130,92	Ob.jektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,92 130,86	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	