

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (200) 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072017,50
Y= 586503,47



↑
S

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 2008 6 met.	
Dangtis	KET	650	—		132,08	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0,00		132,08	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	BET	2000	2,52		129,56	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,92	130,16	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,92	130,16	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,95	130,13	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-13019	
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino  V Augūnas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	