

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (20) 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-4
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072017,50
Y= 586503,47



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės <u>6</u> met.
Dangtis		KET	650	—		132,08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,08	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,52		129,56	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,92	130,16	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,92	130,16	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,95	130,13	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[parašas]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <u>[parašas]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			