

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(VZ) 23

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)



33-C-4
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072244,79
Y= 586512,55



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,88	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	132,88	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,80 131,08	
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,80 131,08	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 131,02	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2713019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	