

-4-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (A) 231

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g., Dundulio 33 - C-4
(gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072032,24 \\ Y &= 586579,59 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—		131,82	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,82	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,03		129,79	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,56	130,26	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,56	130,26	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,56	130,26	Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			