

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (M2) 64

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g. - Ragučio 33-C-4
(gatvė)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072169,92 \\ Y &= 586486,67 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8
Dangtis		KET	650	—	132,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,69	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1000	2,80	129,89	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,90	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,90	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	J. Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V. Augonas
(parašas)	(pavardė)
2009 m. 10 mėn.	
(Irengimo tyrimo data)	