

60 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (03) 66


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g. - Ragučio 33-C-4
(gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės	
Dangtis		KET	650	—	132,66	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	132,66	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		Bet	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		Bet	2000	2,56	130,10	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	2,12	130,54	
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus	2,12	130,54	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	200x11,9	Viršus	2,12	130,54	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrina  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	