

- 4 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (03) 66

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g. -
(gatvė)

Ragučio 33-C-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$X = 6072167,90$
 $Y = 586489,09$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės
Dangtis		KET	650	—		132,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,66	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		Bet	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		Bet	2000	2,56		130,10	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,12	130,54	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Apačia	—	—	
				Viršus	2,12	130,54	
	Nr.3	PE	200x11.9	Apačia	—	—	
				Viršus	2,12	130,54	
	Nr.4			Apačia	—	—	
				Viršus	—	—	
	Nr.5			Apačia	—	—	
				Viršus	—	—	
	Nr.6			Apačia	—	—	
				Viršus	—	—	
	Nr.7			Apačia	—	—	
				Viršus	—	—	
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J. Krukovski							
(parašas) (pavarde)							
Patikrino V. Augūnas							
(parašas) (pavarde)							
2009 m. 10 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							