

-78-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 403 84

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-C-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6072184,76$$

$$y = 586590,43$$



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		132,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,27	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,87	130,40	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,87	130,40	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,90	130,37	Objektas: 01-2713019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn.
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)