

Vandentiekis
(Komunikacija)Šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Nr. (6) 62 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Tursty
(Gatvė)33-C-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Nėra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kietas	0.65		129.89	
Žemė	gr.		0.00	129.89	Ar yra vandens? ... yva
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00 x 2.00	1.40	128.49	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	kietas	100	Viršus 1.19 Apačia	128.70
	Nr. 2	-II-	100	Viršus 1.19 Apačia	128.70
	Nr. 3	-II-	50	Viršus 0.99 Apačia	128.90
	Nr. 4	-II-	50	Viršus 0.99 Apačia	128.95
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	2,		Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 03-3/2911...
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1981. m. mėn. 25 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)