

-18-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 38 207

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Verkių Riešės g.
(gatvė)

33-C-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071803,03
Y= 586164,93



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	350	—	120,09	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	120,09	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	400	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,54	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia 2,54	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krakovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 07 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	