

-19-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 39) 208

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Verkių Riešės g.
(gatvė)

33-C-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607179,28
Y= 586170,62



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7
Dangtis		KET	650	—	119,95	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	119,95	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2,16	117,79	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,43	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	—	
				Apačia	2,43	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	2,18	117,77
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	2,18	117,77
	Nr.5			Viršus	—	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	

2010 m. 07 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
