

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 100

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Turidos g.*
(gatvė)

33-c-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖVIJAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071917,46
Y= 586623,13



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,60	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,12	129,48	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,12	129,48	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2010 m. 11 mėn.
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			