

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr. 125

KORTELE

(muestas)

(gatvè)

33-C-8 (77/34-0247)


(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai


Pririšimo brėžinys

\$  
▲

### Vertikalinis



Horizontalis



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m | Altitudės                    |
|-------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| Dangtis     | ketus    | 400           |                         | 131.70                       |
| Zemė        |          |               |                         |                              |
| Sienos      | PVC      |               |                         |                              |
| Dugnas      | PVC      | 315           | 1.25                    | 130.45                       |
| Varnzdžiai  | 1        | PVC           | 110                     | Viršus<br>Apačia 1.41 130.29 |
|             | 2        | PVC           | 110                     | Viršus<br>Apačia 1.41 130.29 |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             |          |               |                         | Viršus<br>Apačia             |

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos

*LASOT*

---

Geod. B. Karvelis

Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8

Objektas:

Sudarė **B. Karvelis** (v. pavardė) (parašas)

Patikrino **B. Karvelis** (v. pavardė) (parašas)

2016-05-20 (įrenginio tyrinėjimo data)