

71-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 224 132

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-0
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071872,06
Y= 586568,38



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,69	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,50	129,19	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1,50	129,19	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2713019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[parašas]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <u>[parašas]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			