

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (22) 133

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-08
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,94	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,72	
	Nr.3			Viršus	129,22	Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		