

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (228) 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071862,03
Y= 586575,46



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,70	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1,62 129,08	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1,62 129,08	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1,62 129,08	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/13019 Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino: V.Augonas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)