

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (233) 182

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071846,37
Y= 586586,97



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		130,64	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,64	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,68	128,96	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,68	128,96		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,68	128,96		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė	J. Krukovski
							(parašas)	(pavardė)
							Patikrino	V. Augūnas
							(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn.							(Įrengimo tyrimo data)	