

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~246~~ 191

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071820,74
Y= 586622,62



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,09	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		131,09	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—			
				Apačia	—				
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	2,32	128,77	AB "Inžineriniai tyrimėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	—				
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—			
				Apačia	—				
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	Objektas: 01-213019		
				Apačia	—				
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	Sudarė	J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia	—				
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	Patikrino	V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia	—				
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimėjimo data)		
				Apačia	—				