

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		131,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,86	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,90	129,96	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,90	129,96	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,94	129,92	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-33019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)							