

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (36) 92

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071927,77
Y= 586616,42



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		131,85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,85	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,28	129,57	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,28	129,57	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,28	129,57	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							