

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 93

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071933,12
Y= 586625,31

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,61	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	1,83	129,78	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			