

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 93

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071933,12
Y= 586625,31



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,61	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia			1,83	129,78		
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
Objektas: 01-2-13019							
Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski	
			Apačia			(parašas) (pavardė)	
Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas	
			Apačia			(parašas) (pavardė)	
Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
			Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	