

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 93



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Jundos g.
(gatvė)


33-C-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6071933,12
Y= 586625,31



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,61	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		131,61	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus		1,83		129,78
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								