

74-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 40 97

Vilnius
(Miestas)Balsiai Jundos g.
(gatvė)33-C-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071908,36$$

$$Y = 586632,87$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		131,40	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,40	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—			Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,75	129,65	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,75	129,65		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,78	129,62	Objektas: 01-2713019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovskis
				Apačia			(parašas)	(pavarde)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Augūnas
				Apačia			(parašas)	(pavarde)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	