

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 41) 98

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-C-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,44	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,65	129,79	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
							Objektas: 01-2-13019
							Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
							Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
							2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)