

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 99

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Jurkšos g.*
(gatvė)

33-c-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūs




Horizontalūs



$$x = 6071934,94$$

$$y = 586611,76$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,80	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,80	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,18	129,62		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	Objektas: 01-2/13019	
				Apačia	2,18	129,62		
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudare	J.Krukovski
				Apačia	—	—		(pavarde)
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino	V.Augūnas
				Apačia	—	—		(pavarde)
	Nr.5			Viršus	—	—	2010m. 11 mėn.	
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—	(Įrengimo tyrimo data)	
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		