

-5-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (23) 23

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-C-
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072007,49
Y= 586507,19



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—		132,12	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,12	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,96	130,16	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,96	130,16	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,00	130,12	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-23019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			