

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (68) 121

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Visalaukio g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	350	—	129,62	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,62	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	400	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,94	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	—	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	3,94	
	Nr.3			Viršus	—	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	(parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	Patikrinė V.Augunas
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	(parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	2010 m. 05 mėn.
				Apačia	—	

(Įrengimo tyrinėjimo data)