

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 100 133

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Bulvikių* - laimos 33-D-10
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071622,58$$

$$Y = 587094,87$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 13
Dangtis		KET	650	—	129,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,59	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	4,32	125,27	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	4,38	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia	4,38	
	Nr.3	Pvc	200	Viršus		
				Apačia	4,36	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13019						
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)						
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)						
2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)						