

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (et) 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Bulvikių-Laimos 33-D-10*
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071623,63$$

$$Y = 587094,76$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	129,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,55	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,20	127,35	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,80 127,75	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia		
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,80 127,75	Objektas: 01-2/3019
			Apačia		
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,82 127,73	Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 03 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Inžinierio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	