

-36-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (m.) 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bulvių - Laimos 33-D-10
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6071623,63
Y = 587094,76



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	129,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,55	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	2000	2,20	127,35	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,80 127,75	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,80 127,75	
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,82 127,73	Objektas: 01-2713019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
					2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrimo data)