



Buitinės nuotekos	Nr. (135)	KORTELE	33-D-10 (77/34 - 0269)
(abrisė) (plane)			planšeto nomenklatūra
2017	Vilnius		Bulvicio g.
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)	(gatvė)	

Vertikaliniai šulinio pjūviai :


(0.00)



Pririšimo brėžinys :



Horizontalinis



Šulinio centro koordinatė

x= 6071624.87

y= 587097.87

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	650		129,56	Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai dangai. Paklojus dangą šulinio dangčio altitudė gali keistis.
žemė				0.00		
Sienos		BET.	1000	0.00		
Dugnas				2.55	127,01	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC.	100	Viršus 1.96	127,60	BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA Aukščių sistema - LAS07 Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1190 Objektas: Vandentiekio šulinys pastatui Bulvicio g. 11, Vilniaus m. Sudarė: geodezininkas S. Valalis Patikrino:
				Apačia		
	Nr.2	PVC.	100	Viršus 1.96	127,60	
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						2017.11.15 (kortelės sudarymo data)