

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(2) 137

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071638.82
Y= 587096.22



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9.5	Viršus 1,81 Apačia	127,78
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,81 Apačia	127,78
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85 Apačia	127,74
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavarde)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)