

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 4) 138

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūsiai




Horizontalūsiai



$$X = 6071638,20$$

$$Y = 587090,84$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		129,56	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		129,56	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—			Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus	1,78	127,78	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus	1,78	127,78	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,82	127,74	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2010 m. 05 mėn.	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			(Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				