

-35-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (7) 139

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laimos g.
(gatvė)




33-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.	
Dangtis		KET	150	—		129,60	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		129,60	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—				Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus	1,82	127,78	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus	1,82	127,78		
				Apačia				
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus	1,84	127,76		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  J Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				

2010 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)