

35-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 41

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


X= 6071751,94
Y= 587156,81



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	129,75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	129,75	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V. Augėnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	