

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42

Vilnius
(Miestas)

Dalios
(gatvė)


77/34-0269 (33-D-10)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6071748.73
y= 587147.19

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		129,85	(Medžiaga, kiekis)	—
Žemė			—	0,00		129,85	Ar yra vandens? ----	nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ----	nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07	
				Apačia	1,50	128,35		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	3,09	126,76		
	Nr.3			Viršus			Objektas: Dalios g. 7-2	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			A.Venclovas	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2017 m. 12 mėn.	
				Apačia				
							(Įrenginio tyrinėjimo data)	