

28-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 44

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071752,60
Y= 587155,05



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	129,75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,75	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,96	127,79	
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,96	127,79	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,99	127,76	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		