

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (7) 82a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laimos g.
(gatvė)


33-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6071657,68
Y= 587083,85



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,56	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdiai:	Nr.1	PE	160x9.5	Viršus 1,82 127,74 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,82 127,74 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 127,70 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)