

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (4) 83

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071680,52
Y= 587078,26



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,82	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,82	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia			
	Nr.2	PVC		Viršus			
				Apačia	2,15		
	Nr.3			Viršus	127,67		
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019	
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2010 m. 05 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		